









Serial No.	DRT-A626/1096010-1022	Contact Person	YUYI
------------	-----------------------	----------------	------

Customer		Product	DRT overhaul
檢測日期		Maker/model	DRT-A626
		Serial Number	1096010-1022

項目	內容描述	備註
異常狀況	無訊號，雷達圖打不開	
產品外觀檢查	產品外觀檢查正常	
主要功能檢驗	<p>1.上機測試故障雷達圖打不開，無信號</p>   <p>2.打開DRT進行檢查，RT部分正常(如右圖)-----></p>	
檢驗結果	DRT主板有毀損,需要更換零件,以前探頭部分亦有毀損	
維修內容	<p>1.更換DRT主電路板內部零件</p>  <p>2.探頭部分，發現有晶片損壞，更換(如右圖)-----></p>	 
維修後檢驗	<p>1.組裝上電測試，連接在測試電腦上DRT雷達可以打開，圖像如下</p> 	<p>2.裝在機台測試DRT雷達圖可以打開，也有迴曲率</p> 